

H. CÁRDENAS, TABASCO 31 DE ENERO DE 2016.

TRABAJOS REALIZADOS DEL AREA DE CALLES

- 1.- Se realizó el Despolve de aproximadamente 300 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 11/01/16 al 13/01/16.
- 2.- Se realizó el Despolve de aproximadamente 250 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Moctezuma, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 19/01/16 al 20/01/16.
- 3.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 250 mts, en la calle Moctezuma, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 25/01/16 al 26/01/16.
- 4.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 200 mts, en la calle Ignacio Zaragoza, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 05/01/16 al 06/01/16.
- 5.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 150 mts, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 27/01/16.
- 6.- Se realizó el Despolve de aproximadamente 180 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Ignacio Comonfort, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 07/01/16.
- 7.- Se realizó la limpieza general Despolve de aproximadamente 95 mts, desmorre de ficus y en la calle Leandro Adriano, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 09/01/16.