

H. CÁRDENAS, TABASCO 29 DE FEBRERO DE 2016.

TRABAJOS REALIZADOS DEL AREA DE CALLES

1.- Se realizó el Despolve de aproximadamente 250 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle 27 de febrero, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 29/02/16.

2.- Se realizó el Despolve de aproximadamente 180 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Rogelio Ruiz Roja, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 08/02/16.

3.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 250 mts, en la calle Felipe Carrillo Puerto, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 15/02/16.

4.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 200 mts, en la calle Revolución, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 17/02/16.

5.- Se realizó el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 150 mts, en la calle Hermenegildo Galeana, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 05/02/16.

6.- Se realizó el Despolve de aproximadamente 180 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Miguel Orrico de los Llanos, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 22/02/16.

7.- Se realizó la limpieza general Despolve de aproximadamente 95 mts, desmorre de ficus y en la calle Cuahatemoc, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 25/02/16.