

H. CÁRDENAS, TABASCO 30 DE JUNIO DE 2016.

TRABAJOS REALIZADOS DEL AREA DE CALLES

1.- Se realizo el Despolve de aproximadamente 300 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 08/06/16 al 09/06/16.

2.- Se realizo el Despolve de aproximadamente 250 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Moctezuma, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 22/06/16 al 23/06/16.

3.- Se realizo el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 250 mts, en la calle Moctezuma, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 03/06/16 al 04/06/16.

4.- Se realizo el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 200 mts, en la calle Ignacio Zaragoza, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 06/06/16 al 07/06/16.

5.- Se realizo el desmorre de ficus y limpieza general Despolve de aproximadamente 150 mts, en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 01/06/16.

6.- Se realizo el Despolve de aproximadamente 180 mts, desmorre de ficus y limpieza general en la calle Ignacio Comonfort, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 11/06/16.

7.- Se realizo la limpieza general Despolve de aproximadamente 95 mts, desmorre de ficus y en la calle Leandro Adriano, verificado por el Lic. Sebastián Torruco García Dir. Protección Ambiental Y Desarrollo Sustentable y EL C. Fernando Carmona Hernández encargado de limpia y ornato Realizado el 20/06/16.